


安全なまち・安心な暮らし

災害に強いまちづくり



こんな質問をしました

八事斎場の耐震改修を早急に。

公共施設で行った耐震調査の結果によると、
八事斎場の耐震強度は非常に低いという結果が出ています。15年度予算案では
耐震改修の実施設計が予定されていますが、
東海地震の強化地域であることから、大規模災害時の円滑な火葬を考慮すると
八事斎場の耐震改修は早急に実施される必要があると考えます。

(平成15年3月5日・名古屋市会本会議にて)



シンボルタワーの撤去前



シンボルタワーの撤去後



壁の増設例



壁の増設例

その後このような施策につながりました

●耐震改修工事の実施